

Poštovani,

Komunalno društvo Pag d.o.o. u zimskoj sezoni održavanja glavnog kanalizacijskog kolektora i kućnih priključaka utvrdilo je nepravilnosti kod jednog dijela spajanja objekta na sustav javne odvodnje. Stoga ovim putem još jednom molimo sve korisnike sustava javne odvodnje da provjere svoje priključke sukladno Tehničkim uvjetima priključenja na komunalnu infrastrukturu.

Pravilnim priključenjem spriječiti će se razmnožavanje i širenje štetočina žohara i miševa, kako u objekte tako i u sustav javne odvodnje.

Uvjeti za gravitacijsko priključenje

Kanalizacijski priključak čini cjevovod od spoja na mrežu javne odvodnje do kontrolnog okna. Spojni cjevovod od objekta do kontrolnog okna mora biti direktan i nepropustan.

Uvjeti za tlačno priključenje

U slučaju da je kota dna cijevi javne odvodnje iznad kota dna cijevi na izlazu iz interne odvodnje, potrebno je ugraditi vodonepropusnu sabirna jama ili prepumpno okno (predlaže se 1 m³) sa odgovarajućim potopnim crpkama.

Korisnici sustava javne odvodnje moraju sanirati postojeću sabirnu jamu, očistiti je i ubuduće je koristiti kao retenciju u slučaju kvara/zastoja potopne crpke.

I pri gravitacijskom kao i tlačnom priključenju objekta na sustav javne odvodnje **potrebno je postojeću septičku jamu sanirati- mora biti nepropusna, zatrpana, betonirana....** Jedino tako spriječiti će se daljnje nekontrolirano procjeđivanje septičkih jama, koje ukoliko nisu sanirane, negativno djeluju na kvalitetu mora, stvaraju neugodan miris i preduvjet su pojave potencijalnih zaraza.

Komunalno društvo Pag d.o.o. će izvršiti kontrolu priključaka na sustav javne odvodnje u periodu ljeto-rujan 2018. godine. Korisnici provjerite i sanirajte nedostatke, kako bi izbjegli provedbu kaznenih mjera kao i moguću prijavu nadležnoj inspekciji.

Komunalno društvo Pag d.o.o.